

Radiador de calefaccin Kermi Therm-X2 Profil-V 22 200x

en el radiador Kermi X2 INSIDE con dos o tres paneles, el panel trasero no se calentar, ya que la configuracin de fbrica est configurada para ahorrar calor, por lo que para aquellos que quieren que su apartamento estar ms caliente si solo el panel frontal no se calienta lo suficiente, se debe ajustar el inserto de la vlvula incorporada. No hay un manual de instrucciones que describa cmo ajustar el inserto de la vlvula.