

# Cortacsped Makita DBC340

Lo compré hace una semana, función durante 3 días y ya lo pasé al centro de servicio a través de la tienda en línea donde lo compré. El principal problema es montar el motor en la biela, a altas velocidades y vibraciones, simplemente se cortan de las ranuras de aterrizaje en la biela y se giran durante la operación en la dirección de rotación del eje, de modo que no se sujetan las abrazaderas. La culpa es de la calidad del material y de los defectos de fabricación - fabricante. Para una guadaña tan poderosa, era necesario fortalecer los soportes de alguna manera. Como los usuarios anteriores señalaron anteriormente, el cable del gas se hunde constantemente, es imposible ajustar la velocidad de ralentí. Debido a la fuerte vibración, la configuración del carburador se desvía constantemente, por lo que tengo que ajustarlo constantemente. Sin embargo, con el acelerador apretado, se nega a arrancar de una manera diferente. Como resultado, en el tercer día de funcionamiento, generalmente salí volando de la vibración. En general, imperfecciones slidadas, es como poner un motor de Mercedes en Zaporozhets y no cambiar nada en el diseño: se desmorona sobre la marcha! Trabajas media hora, lo arreglas por 15 minutos y es Makita, no me esperaba esto, parece que se considera una marca confiable

El diseño endeble del motor, plástico por todos lados, saqué el estrangulador perilla con un poco de esfuerzo, se cayó, tiene que ajustarlo usted mismo ahora, sujetar el cable de gas es simplemente asqueroso, el gas se pega constantemente y no se arregla en absoluto, nuevamente tiene que cercar algo usted mismo para mantenerlo en la posición correcta, después de repostar no arranca inmediatamente, un pequeño tanque se queda sin combustible rápidamente, después de cortar 20 acres, aparecieron dos grietas en el mango de plástico con una placa para suspensión a la correa para el hombro, aparentemente tendrás que hacer frente a la garantía oficial de los representantes de Makita

Ruidoso, así como todas las tallas con un potente motor de dos tiempos. Trabajo con auriculares. Depósito de combustible de 0,5 litros (no de 1 litro como en la descripción).