

Placa base MSI X58 Pro-E

no existen

No es compatible con EFI/UEFI No est claro qu modelo tienes delante: con todos los dispositivos instalados, puedes vea la inscripcin MS7522, y en el exterior, resulta que hay un montn de variedades Al iniciar desde un dispositivo extrable (desde una unidad flash USB), se reinicia e intenta continuar iniciando desde l (frotdose la configuracin) Actualizar el firmware del BIOS no es conveniente: se requiere arrancar desde un CD (quera resolver los problemas anteriores) En el sitio oficial El sitio no tiene controladores para Windows 8

No lo encontr.