

Tetera Braun MultiQuick 5 WK 500

cable no demasiado largo

Si es un inconveniente... Cable de alimentacin un poco corto.

ahora el mismo modelo est hecho sobre la rodilla de piezas defectuosas...

no encontrado

Calidad de construccin.

1. demasiado poderoso, es decir alto consumo de electricidad, requisitos de cables de alimentacin, mquinas automticas, etc. .tamao y peso del hervidor suficientemente grandes5.ruidoso, pero los modelos anteriores tampoco eran silenciosos.

Goteo y rotura

Olor a plsticoDiseoEl botn de apertura de la tapa se atasca peridicamenteTapas de diseo mal concebidoInnecesariamente potente (se calienta unos segundos ms rpido, pero no los cables ni las mquinas lo resistirn, especialmente al encender varios consumidores potentes al mismo tiempo)

No lo encontr

Precio injustificado, constantemente mojado desde abajo (hasta que goteaba), despus de 2 meses comenz a apagarse a ebullicin (La limpieza no ayud)

Goteo 2 aos despus de la compra, 2 copias (en casa y en el trabajo), ambas fluyen.

Caro

Despus de medio ao, apareci el olor a bobinado quemado.

No encontrado.

La tetera no debera romperse por ese dinero despus de 2 meses!!!

la vida til, teniendo en cuenta el precio, podra ser ms larga