

Placa base Gigabyte B450M DS3H rev. 1,0

los conectores sata no estn convenientemente ubicados, nominalmente 2 conectores para una tarjeta de video, de hecho 1 porque. bloquear el segundo, si el vidyuha es largo, bloquear uno de los conectores sata, la madre es un poco ms grande que el estndar mini atx, por lo que se puede sacudir desde el lado de la RAM (no muy agradable)

No

-

No se pudo encontrar

No se pudo encontrar

4 sata pero es suficiente para m, la tarjeta grfica de doble ventilador cubre uno de los conectores sata

Sin fallas (hasta ahora)

Bios de error, mal controlador rgb para refrigeradores.

Simplemente no lo entiendo, qu diablos en esta placa base hay dos ranuras para una tarjeta de video, si la tarjeta ms comn se superpone a la segunda ranura ! No solo bloquea la ranura, tambien cierra todo hasta un conector SATA, apenas llega al de abajo

No hay contras por ese precio

Por su precio, una de las mejores soluciones.

An no revelado