

# Placa base Asus ROG Strix B450-F GAMING

El esquema de enfriador extrao comienza bruscamente cuando est lleno y luego se detiene

Reglamento extrao del enfriador de CPU. La tarjeta de audio se quem despues de 1 ao y 3 meses.

Debido a problemas con la configuracin de la luz de fondo, se pone triste, porque configurar la luz de fondo y sincronizarla con el resto de los componentes era importante para m, pero tal vez necesito reinstalar los drivers o algo asi, no lo he probado aun. La velocidad del enfriador de la CPU funciona de manera extraa. Sube al mximo durante un par de segundos y de nuevo en modo silencioso. As que cada pocos minutos. Cambi el horario de rotacin en el BIOS, parece haber pasado Conectores RAM. No me gusta con un cierre, es un inconveniente de poner. Aunque a algunas personas les encanta.