

# Condicionado Cooper&Hunter Deluxe Mirror CH-S12

No se olvide del vino en el segmento económico.

el olor a plástico no desapareció en un mes, fallas en la electrónica: a veces hace frío como en un congelador, a veces no es suficiente, y a pesar de que no puedo determinar al menos algún patrón de lo que está sucediendo. La unidad interior es ruidosa, y es especialmente molesto cuando de repente empieza a crujir por la noche, probablemente las cortinas de dirección del aire...

en las características se indica que la zona recomendada de la habitación: 35 m<sup>2</sup>. Bueno, puedo decir por experiencia propia que esta zona está ligeramente por debajo. Bueno, al menos esperaba más... pero por ahora el resultado es mínimo. Esto es con eso. que tengo 30 m<sup>2</sup>.

Frio 2,6 (0,98) kW, calor 2,75 (0,92) kW contra el declarado 2,6 (0,77) 3,0 (0,8)