

Telfono mvil Blackview P10000 Pro

La proteccin de las cmaras no est a la altura, ambas cmaras fallaron en un mes, la pantalla despus de dos meses en la primera cada. solo mala suerte Rendimiento: despus de medio ao se vuelve terriblemente estpido, como cualquier otro BV. Bueno, el peso, lo dej caer en mis dedos muchas veces, me dola desagradablemente.

Importante: el peso, no hay ranura 3.5.

El procesador se calienta rpidamente y el telfono comienza a ralentizarse y, a veces, necesita reiniciarlo. En una palabra, 4/64 y 8 nuclear no dice nada, no vale la pena el dinero, un mximo de 140 dlares.

I xs probablemente el sonido en el altavoz es bajo