

Placa base Gigabyte B450 AORUS PRO rev. 1.0

el espacio debajo de la unidad m2 con refrigeracin est debajo de la tarjeta, generalmente no es crtico, ajuste de voltaje inconveniente en el BIOS, de lo contrario no hay ninguno, excepto quizs el precio)

En general, la relacin precio-calidad es decente. Recientemente comenz a cambiar a Aorus. No hay quejas hasta ahora

Bios modesta

la retroiluminacin enfurece pero la apagu

1). En la ltima BIOS (f32/f40) el ajuste de voltaje de la CPU (voltaje vcore) es bastante limitado! Este parmetro cambia solo en el rango de -0.300V a 0.300V, lo cual no es conveniente en absoluto! Aunque mi AMD Ryzen 7 2700 funciona a 4.0GHz con 1.3V y no muestra ningn error en las pruebas de estrs

BIOS inconveniente