

Placa base Gigabyte B450 AORUS M rev. 1.0

- No me gusta la luz de fondo - No hay mdulo wifi, lo cual es una pena

Ranura M2 debajo de la tarjeta de video, solo 3 lugares para conectar ventiladores, tal sonido (pero quin se sienta en el audio incorporado tarjeta, e incluso si se sienta, qu tipo de sonido esperaba en una tarifa de 6k rublos?)

Radiador M2 debajo del video. Aunque con un radiador, pero calentado por vidyahi. Por alguna razn, el sensor auxiliar calienta hasta 60 gr. en reposo luego de overclockear la memoria 3333 con un voltaje de 1.35v. por perfil XMP. Todas las dems temperaturas son normales.

2 conectores para ventiladores de caja, la memoria funciona a un mximo de 3066 (estable)

A veces el acelerador silba, lo cual es extrao, lo ms probable es que yo tenga el nico defecto de este tipo

No

imposibilidad de overclockear la memoria y por ciento.