

Lavadora Candy Smart CSS34 1062 DB1

La unidad de potencia no funciona. No funciona despues de la entrega.

Ruidoso en comparacin con el presupuesto anterior indezit