

# Sierra Bosch GSA 10,8 V-LI Professional 060164L902

bajo consumo

1. Demasiado caro!!!2. La goma en el borde de la sierra no es duradera y generalmente est fuera de lugar! En qu estaban pensando los ingenieros de Robert Bosch? Despues del primer corte, se despeg la goma (el borde cerca de la sierra). Seguramente est claro que para una herramienta como una sierra reciproca, el borde no est hecho de caucho, sino al menos de aluminio endurecido! No pens que Bosch tendra un ensamblaje de tan mala calidad (le puse un tres!).3. Vibracin muy alta, la mano se cansa de sostenerla por ms de 5 minutos - ms alta que la de un vibrador manual Shturm :) (Creo que esto es un inconveniente de todas las sierras reciprocas)4. La batera no dura mucho. A modo de comparacin: hice un corte transversal de un tablero hmedo de 150x50 mm (un lienzo sobre madera de 300 mm). La batera me duro 3 cortes.