

Wi-Fi adaptador Tenda AC10U

sin soporte. No todos los equipos estn conectados. No hay actualizaciones as como otro firmware para diferentes situaciones de uso

Sospechosamente ligero)

La antena del router interfiere con la conexin de antenas externas a un mdem 3G/4G. Si se conecta un mdem 3G/4G a travs del puerto USB, ya no es posible conectar antenas al mdem. Resolv este problema: del cable de "par trenzado" de la categoria "CAT 5E" (son de cobre y se pueden soldar), necesita soldar un cable de extensin

hay muchos videos en YouTube sobre cmo hacerlo (

[%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0](#)

[%BB%D1%8C+%D0%B8%D0%B7+%D0](#)

[%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%8B](#)). si el cable es largo, debe agregar un condensador o energia adicional (hay videos de este tipo). El cable de extensin tambien se puede soldar directamente al enrutador y al mdem: habr menos prdidas, Pero esto es peligroso y debe hacerse con mucho cuidado. En este caso, el mdem est ubicado directamente cerca de la antena (en el tico en un contenedor sellado, y los cables coaxiales salen de l con una longitud mnima), compensando as las grandes prdidas en el cable coaxial.

Red lenta a 2.4 GHz

No

Wifi es una escoria rara. Descrito con ms detalle en el comentario

1. Pocos puertos Lan (solo 3)2. Uno de estos puertos, a saber, el tercero, se puede usar para iptv, y luego solo tiene 2 puertos Lan3. Cable de alimentacin corto4. Se incluye un cable Lan corto, solo ser suficiente si est sentado en la computadora porttil a quemarropa al enrutador. Si la unidad del sistema est debajo de la mesa y el enrutador est sobre la mesa, entonces el cable no llegar.

Sensacin visual y tctil de fragilidad y falta de confiabilidad.NO HAY SERVIDOR DE IMPRESIN !!!

Hay sin defectos!