

# SSD Transcend TS128GMTE110S

relativamente lento, si se trata de una revisin anterior, luego de la instalacin debe actualizar el controlador firewood

todava no

Roto

No hay quejas.