

Sistema de refrigeración PC Cooler GI-X4

No

Psima fijacin, tuve que enderezarla con unos alicates.

En los juegos empieza a hacer ruido e incluso a pesar de las inserciones de goma entre el ventilador y el radiador, se las arregl para vibrar notablemente. Y la luz de fondo se desvanece a velocidades muy bajas en modo silencioso

.

Probablemente tiene un defecto

No detect

No encaja en am4, tuve que enderezar la montura con unos alicates