

Pladadora Bosch GWS 13-125 CIE Professional 060179F

Se calienta, caro, ruidoso en comparacin con Makita", la carcasa de plstico del cojinete de la caja de cambios, a bajas velocidades, es posible debido al apoyo de las revoluciones, se calienta muy rpidamente. En trminos de ergonomía, cuando sostiene uno de los dedos en el trabajo, se encuentra en el (ranura) del cepillo y realmente hornea, tal vez por sinceridad ????. S y todava apesta por el medio, como si el motor se estuviera 'quemando' (cuando se calienta, voy y lo reviento con un compresor para enfriarlo).

No

Con el tiempo, el mango se afloj un poco. No es un problema, pero es un matiz.