

# Lnea telefónica Panasonic KX-TS2388

El identificador de llamadas y la lista de llamadas no funcionan, pero por eso se compró. El teléfono anterior, también de Panasonic, hizo un gran trabajo con estas características, aunque no las anunciaba en letras grandes. Un pequeño inconveniente: la hora y la fecha se muestran muy pequeñas, pero cuando configuras el teléfono, los caracteres son grandes y claros.

Aunque las llamadas se pueden ajustar, el máximo todavía no es muy alto. El teléfono está en el pasillo y si las puertas están cerradas, la llamada puede perderse.

.Cuando está montado en la pared, el panel está inclinado. Si el teléfono se coloca en el pasillo, entonces es conveniente porque es más fácil trabajar con el panel del teléfono mientras estás de pie, pero cuando lo instalas en la pared cerca de la mesa, ya es un poco incómodo trabajar sentado ... aunque es difícil llamarlo una riqueza. Si el identificador de llamadas no funciona, entonces la llamada perdida no se incluye en la lista,