

Filtro de aire AIC XJ-3800A1

El filtro de plasma parece inútil, todavía deja pasar el polvo. En teoría, solo un filtro grande y HEPA evitan la entrada de polvo y micropolvo. Y todavía no entiendo por qué el de plasma.

Las instrucciones dicen que para reiniciar necesitas presionar el botón de ENCENDIDO, pero en realidad necesitas presionar el botón TIMER y reiniciar (tal vez sea así para mí, por ejemplo) por supuesto, es defectuoso, pero muchos también cumplieron con este arreglo).

LED azul demasiado brillante (esta es una enfermedad de muchos dispositivos modernos). Podría ser un poco más compacto. Limpiarlo no es algo que sea completamente inconveniente y difícil, pero los hilos del ionizador (cables tan delgados) pueden rasgarse fácilmente y se acumula mucho polvo alrededor de ellos en la rejilla.

Agregado el 29/05/2015 El dispositivo murió. Los síntomas son los mismos que para muchos: un fuerte zumbido a todas las velocidades (aunque el aparato está enchufado y no funciona). Ha pasado un año de garantía. No es económicamente rentable llevarlo a reparar, pagar trabajo, repuestos y taxi. AIC hizo bien su trabajo y realmente limpió el aire, pero su lugar está en la basura. Ahora tomé el dispositivo de un fabricante japonés y pronto prepararé una revisión de video para comparar "en los primeros 2 días de uso Rendimiento inflado Falta de un botón de apagado de ionización en la carcasa del dispositivo Ubicación deficiente del sensor de polvo

No

voluminoso, la lámpara UV solo se puede encender desde el mando a distancia..

Detección de fallos - ruidoso a máxima velocidad (aunque lo enciendo solo cuando salgo de casa) . El mando a distancia no se lleva bien si el filtro se gira aunque sea en un pequeño ángulo, solo de cara, por así decirlo (nunca me molestó, pero el hecho es que)

- corta vida útil- el sensor de polvo no funciona correctamente- el ionizador se enciende espontáneamente- difícil de mantener- engorroso, pesado, no muy bonito

Indicador LED azul brillante de la lámpara UV (sellado con una pegatina =))Después de un año y medio en modo automático, dejó de reducir la velocidad al mínimo.

En modo Silencioso, hace ruido, a diferencia de sus contrapartes producidas bajo otras marcas anteriormente.El dispositivo usa plástico barato, todos los detalles están torcidos y son terriblemente chinos Detalles en los comentarios

la luz parpadea para limpiar el filtro, la limpieza no ayuda)

despus de apagarlo, comenz a zumbar !!

el prefiltro y el filtro fotocatalitico no estn muy ajustados. Aunque este problema se est resolviendo, quin no tiene las manos "torcidas".

Todava no encontrado

Todava no encontrado.

En general, no hay comentarios!