

Humidificador AIC XJ-860

Bueno, las dimensiones son decentes ... China explícita. Bueno, el plástico es barato. Pero en las, como algo para la purificación del aire por este dinero, es más que digno. En verano hace bastante calor, aunque no hidrata demasiado el aire. En Rusia, en Moscú, hay un apoyo muy amable (no publicidad), rompieron sus palas, compraron una hlice nueva a un precio muy económico. Botones en movimiento, ruido: no se puede dormir.

ruidoso, no hidrata, fluye

Ionización dudosa, limpieza dudosa, UV dudosa, hace buen ruido. Lavar a menudo, se apaga rápidamente cuando está inactivo, pero esto difícilmente se puede evitar.

Todo lo demás

ocupa espacio como una aspiradora. No se puede colgar en la pared. Caro, por supuesto. Tomé alrededor de 11000r. en enero de 2014

Ruidoso (como máximo como una aspiradora, en un mínimo de estándares, pero no quiero dormir con esto) Calidad china (plástico barato, la bandeja está montada en mocos) La cuestionable efectividad del ionizador y los LED UV Precio alto para tal calidad y un dispositivo simple, aunque todos los limpiadores de aire por alguna razón cuestan el mismo dinero, pero me parece que bonoco ser más eficiente y más confiable

muri después de tres semanas de trabajo. Tuvo que ser reparado en garantía.

Talla un poco más grande que la media, pero no da miedo, ya que es rectangular. no se lava!!!

1) Tranquilo! El niño pide constantemente que lo apaguen. Nunca me han molestado los ruidos domésticos, pero incluso a mí me molestan. Siempre lo apago por la noche. 2) Reclamado hasta 60 m², no tira! Mi odnushku en 50 m², funcionando a pleno rendimiento en invierno, más del 45% no hidrata! 3) No hay menos polvo, pero tampoco placa.

Un color.

-Una de las principales desventajas es el precio. Puedes comprar un humidificador ya un precio más razonable.-Engorroso.-Me gustara en color blanco

no

Un poco caro, pero espero que el precio se justifique!

Un poco ruidoso, el precio es alto

No se siente la ionización, pero se escuchan las descargas. La efectividad de los diodos UV, que iluminan un área de 1 cm², es dudosa. con una boquilla de salida de aire impresionante... El sensor de humedad está dentro de la caja claramente por encima del agua en la sartén, por eso, el dispositivo en modo de espera muestra una humedad alta y la función de encendido automático deja de funcionar. (Increíble error de cálculo de ingeniería) La calidad de construcción es normal, pero la calidad de las piezas fabricadas no es muy buena, tengo una centrifuga ligeramente torcida debido a esto, hay muy poca vibración del dispositivo, Creo que con tal trabajo el cojinete del motor no durará mucho... Los botones del control remoto están mal presionados, como en principio en el propio dispositivo, mientras que pueden funcionar incluso cuando se presionan ligeramente al lado de los botones...

1) BROMA!!! ! RUIDO infernal!!!!!!2) El ionizador no sirve.3) PRECIO