

Lavadora Gorenje WP 702/R

Falta de repuestos en el territorio de Ucrania. POSIBLE ser en 2 o 3 meses !Al instalar y conectar el agua, inmediatamente sin detenerse, comenz a llenarse de agua: pusieron un matrimonio. Llevo cinco das esperando a que venga el maestro a cambiar la vlvula. Y mis nietos me visitan desde hace una semana (an no se sabe cunto tiempo) yo "reboto"

el diseo es regular para mi gusto

al mximo centrifugado, vibracin y ms agua en la bandeja despus del lavado

ruidoso al escurrir

bastante ruidoso, hubo casos en que el centrifugado no funcion, y fue necesario encenderlo por separado

Durante un lavado corto, no calienta el agua, aqu est 15 minutos.

y no entendi, porque incluso con un tambor vaco no cobr impulso. el problema es de una sola vez, no me di cuenta de esto de nuevo. arreglarlo pero para hombres con habilidades bastante. De los ms fiables de accionamiento directo LG, Zanussi, Elektrolux

Poco equilibrio. Pequeo recurso. En lugar de reparar, es ms fcil comprar uno nuevo.

No reparable si el rodamiento se rompe

En las reseas veo que la gente escribe cosas terribles. Aparentemente, tuve suerte con la copia, he estado usando por segundo ao sin problemas

Lleno!

Muy ruidoso, poco fiable. Un ao despus, la bomba vol, a travs del segundo cojinete, y este es el precio de reparacin: 1000 UAH.

Un ao despus, el programa se interrumpi en el momento del drenaje (continu despus de una suave patada en el rea de la bomba) , extraos ruidos atpicos aparecieron durante el centrifugado, despus de un ao y medio se rompi (parece un rodamiento)

no se puede quitar el dispensador de polvo para lavar

despus de 2 aos, la fuente de alimentacin se quem por primera vez - nuevo 4600r, luego vol el

cojinete y el tanque no separable - reparar 4000r, el nuevo tanque - 6000r, y finalmente, el elemento calefactor se quem.

Enjuaga mal la ropa, despues de medio ao la puerta se afloj, empez a hacer mucho ruido. Se descompuso dos aos despues.