

# Fuente de alimentacin Thermaltake SP -650AH2NKB

Nada

No encontr ningn defecto.

No apareci.

Despus de unos 5 meses de uso, empieza a zumbiar como un transformador, y es muy ruidoso