

# Neumticos Triangle TR777 225/45 R18 91V

primer 15 retumbo resonante a los 40-60-80km. chas luego la banda de rodadura se desgast, estuvo en el garaje durante el verano, pero luego los neumticos comenzaron a hacer ruido a los 35ti.km 2 s algunos llantas led. Vibracin en los volantes

Faldo muy dbil. Me ha sorprendido una hernia de un golpe medio.

Frena muuuy mal. Acabo de cambiar los zapatos del auto, lo compar con un matador de verano, el tringulo no frena a una temperatura de + 14, inmediatamente chilla

a una velocidad de 70 km / ao hace ruido

Cuesta arriba con un ajuste de interferencia, pero va. As que no not ms inconvenientes.

mal equilibrado, quizs debido a los discos

el matrimonio es posible, pocas tiendas de marca

Uso rpido

No particularmente.

Hay demasiados carga cuando se balancea, pero no creo que esto d miedo!

Se "muele" en un arranque/aceleracin brusca.

Es difcil encontrar R13 175/70. Si compra, tome cinco piezas, una para una llanta de refaccin. Ya que si hay un corte lateral -como el mo- habr que repararlo, pero no es este.

no aguanta ni giros ligeros en invierno (traccin trasera)

todo lo dems

Despus al mes de funcionamiento empez a hacer mucho ruido despus de 80km/h directamente vibracion de baja frecuencia de algun tipo

No lo encontr