

# Sierra Forte FGS 5200 MG Power Line

No encontrado!

Neumatico defectuoso Carburador no ajustable.

Arrancador mosh robiti fcil pero fcil arranque en ninguna parte

La calidad de las piezas es terrible. El cigual con el pistn fue suficiente para un mximo de 60 horas.