

Placa base Gigabyte B450 AORUS ELITE rev. 1.0

Textolita delgada

Obtuve de un lote antiguo con bios f51, por lo que 5xxx ryzen no comenzar de inmediato. Pero para flashear el caso durante 2 minutos. F61 5xxx admite

1) Demanda de RAM (tena 3200 dados, parecia curvarse normalmente en hmp, pero luego comenzaron los milagros, una pantalla azul con un error de memoru men comenz a volar cada 5 descargas ..., yo Pens en llevarlo a la tienda, result no ser necesario, solo actualice la BIOS a la ltima versin y todo est bien) una cubierta grande para VRM (mscara de plstico) 4) 24 pines estaban lo suficientemente apretados , pero el tablero no se rompi)

No

Todava no me di cuenta

Iluminacin solo en la parte inferior del tapete. placas (si le importa a alguien) Si instala una unidad m2, entonces 2 puertos SATA no funcionarn.

Todava no lo he encontrado

No lo he encontrado.

Bius no puede hacer overclocking en el procesador si overclocke la RAM

sin bluetooth, sin mdulo wifi retroiluminacin opaca

No maneja por ciento, no maneja RAM, bios repugnante.

-Plstico sobre el disipador de calor sin retroiluminacin y por qu est ah, no puedes verlo detrs de la torre no hay sujetadores cerca y, por lo general, no hay nada debajo, no hay suficientes lneas...

-Una enorme cubierta de plstico sobre el disipador trmico VRM. Por lo tanto, al comprar, considere este momento de inmediato. Es posible que el enfriador soplado, as como el enfriador superior, simplemente no encajen . -Bio bios de un gigabyte.

precio,