

# Convector Electrolux Air Gate ECH / AGI -1500

- La potencia declarada de 1,5 kW no corresponde a la real, solo 1 kW. - Calienta la habitacin durante mucho tiempo.

Servicio en Kiev . El panel de control es muy brillante (noche con luz de fondo). Se rompi rpidamente.

A 220v no hay potencia total en la red, solo 1250vt y no 1500vt .No ma<sup>o</sup>

un mezclador vino de Allo (Kyiv) y tena un defecto en el correo electrnico. parte (producida en Eslovenia) fue devuelta. aquellos. y hay un agujero en bosch.

Todava no lo he encontrado, porque no lo us por culpa de la tienda 5Ok

ya que late muy dbilmente a 500 W

Engranajes de plstico , como en todos los mezcladores (se insertan ganchos en ellos) Difcil de encontrar extra. boquillas y el precio de las mismas no es realista, as que si no est seguro, tome un juego mejor .Al principio, los ejes de las varillas se doblaban, aunque no formaban una masa muy apretada. Ahora la primera velocidad comenz a funcionar mal, se apaga peridicamente, debe sostenerla con el dedo. Y la batidora tiene solo un ao y medio, la usamos una o dos veces por semana, no ms a menudo.

1. La tapa de la caja de cambios no debe mojarse, solo limpiarse. Se rompi rpidamente en un ao. 2. El cuchillo rompehielos solo tritura hielo fino.

Botn inconveniente en la licuadora. limpie con un pao hmedo ((Me parece que esto no es muy higienico.

dos aos despues, una varilla sali volando del Batidor, esto no afect la funcionalidad. Solo sequ la tapa con una toalla ms tarde y nada.

Tazn picador, sin garanta, cambia con el tazn completo, el segundo todava est vivo.

no notado

Botones apretados

Botones apretados, no se puede lavar la cubierta del engranaje.

Botones de inicio no muy grandes y bastante apretados. Cuando necesitas amasar un poco ms, la mano se cansa.

Ms de un ao no funciona - se quema.