

Fuente de alimentacin Xilence XP1050MR9

tendria mas salidas a tarjetas de video porque las modernas ya necesitan 3 salidas pci, y aqui ya no sirven 2 y las mas potentes, aunque 750 los vatios deberan haber sido suficientes y se deben instalar divisores de energia, es peor para usted hacer esto porque simplemente pueden quemar la tarjeta de video.

se calienta ms que otras fuentes de alimentacin, los cables no se ven muy bien, ao de garanta predeterminado