

Amoladora Makita BO5041

Cable corto

Todava no encontrado.

Demasiado dbil para mis necesidades, querida

Todava no encontrado

Todava no encontrado.

Baja potencia pero el precio claramente no coincide con sus parmetros reales

No lo encontr.

Despus de un uso prolongado, la almohada comenz a girar con fuerza. Creo que se puede solucionar reemplazando el rodamiento.

No es realmente un inconveniente, solo necesitas estar ms cuidado: el control de velocidad se encuentra entre las dos manijas, puede aumentar / disminuir accidentalmente la velocidad con la mano al sostener la "cabeza".

En interiores sin aspiradora es mejor no trabajar. Lij el techo con papel de lija 180, despus de 5-10 minutos haba niebla en la habitacin. Despus de conectar la aspiradora, el polvo desapareci. En ralent, la suela gira mucho. Si coloca la mquina sin cuidado en la superficie, entonces puede hacer un matrimonio ... Debe evitar que la suela se desenrolle o primero coloque la mquina,