

# Generador Hyundai HY1000Si

Filtro de aire complicado. Por eso, a veces se produce el desbordamiento del carburador. Por lo tanto, el filtro requiere una limpieza frecuente, en nuestro caso, casi semanal.

Lo compré hace tres días a través de Rosette. Me alarma que desde los primeros minutos de arranque, hay una velocidad de motor en forma de onda censurada desde normal hasta casi parada total en ambos modos (económico y estándar) Esto es tanto sin carga como con carga (taladro eléctrico de 650 vatios. ) Esto no se observa en el funcionamiento del actual Tengo un inversor Kipor más potente. Me temo que esto es un signo de un defecto de fábrica que promete una avería temprana. ¿Qué debo hacer?

Sobrecalentamiento de 600 vatios después de 2 horas de funcionamiento. se ahoga con una oleada de voltaje.

ahora tomará un carburador de mayor capacidad

MUY caprichoso. A menudo se desborda.