

# Auriculares Poly RIG 800LX

Rueda de volumen rota Diseño tan endeble y ruidoso Caja incmoda No hay instrucciones claras para el ecualizador (lo encontré en el sitio web oficial francés en los documentos) Micro Usb Cables sobre los altavoces que pueden atrapar algo Muy mal aislamiento acústico, se puede escuchar incluso en otra habitación a un volumen de alrededor del 50% (En Windows, el sonido no debe configurarse por encima de 20-30 si vives con alguien)

Botón al encender los auriculares suena, pero esto no es crítico...