

Molino Black&Decker KA88

Todava no lo he encontrado.

- Cable de alimentacin de PVC corto (reemplazado con un neopreno largo h05rn-f).- Botn de bloqueo incmodo (tuve que cortar el lado sobresaliente).- Sin mango de goma .- Equilibrado de la mquina desplazado hacia atrs, para un molido uniforme es necesario presionar la mquina contra la superficie con la empuadura delantera - Sin control de velocidad - El filtro ciclcnico es bastante voluminoso e interfiere con el trabajo . ni siquiera existe un plano uniforme de apoyo para fijarlo de manera anormal y sin trucos adicionales.- No existen accesorios a la venta para el mismo, como por ejemplo un marco gua.