

Humidificador AIC SPS-840

Gotea constantemente: los muebles debajo se mojan! Esto es muy molesto. El botón de la carcasa se apaga periódicamente (no responde al presionarlo). Guarda el control remoto.

Funcionó durante una semana, después de lo cual dejó de evaporar agua. Hay energía, el ventilador funciona, pero no hay vapor. En este momento, el servicio está siendo examinado. No entendieron la función de ozonización: en que está, que no está, no hay diferencia. Los LED en el panel de control son brillantes, se interponen en el camino por la noche, están sellados. No es muy conveniente que siempre haya agua en la cubeta donde está la membrana, por lo que al quitar el depósito de llenado, puede gotear sobre los muebles. Pero en general, ni el llenado de agua ni el lavado-limpieza del tanque parecen difíciles.

Se rompió después de un mes, el centro de servicio confirmó que era un defecto (en general, este humidificador tiene un porcentaje bastante alto de defectos).

Se rompió después de un mes de funcionamiento. Indicadores muy brillantes en el panel: tenían que cubrirse con papel. Pero lo principal: compramos dos humidificadores para diferentes habitaciones. Desafortunadamente, uno comenzó a gotear después de un mes de uso. Usado casi a diario. Primero, después de apagar el dispositivo, comenzó a aparecer un charco. Ahora gotea incluso durante el funcionamiento. Si me molestará con la reparación, no lo sé. Pero juzgue usted mismo la fiabilidad de este dispositivo.

goteo después de 11 meses. Baja potencia de soplado de vapor: los muebles sobre los que se para a veces están mojados. No resistente a la humedad puede deteriorarse. El piso modelo AIC ST2850 en combinación con linóleo es más seguro en este sentido.

después de un par de meses, el botón de ozonización dejó de arder, en la segunda temporada de invierno, después de unos 5 encendidos, comenzó a fluir y finalmente dejó de funcionar por completo.

Es inconveniente verter agua, hay que dar la vuelta al recipiente. Pero esto no es crítico.

Después de un par de meses, comenzó a gotear y comenzó a formarse un charco debajo, como resultado, los muebles sobre los que estaba el humidificador se deterioraron.

a pesar de que lo pusimos en una altura de al menos 50 cm, está muy mojado en el piso al lado, cada vez que se ponga una toalla. Tal vez tengo un modelo malo, ya que nadie escribió sobre l...

No.

no encontrado

Precio

Todava no notado

no encontrado

no encontrado todava

todava no