

RAM G.Skill F4-2400C17D-16GES

Todo est bien)

Todo encaja)

No tom 3600 pero tom 3500 tranquilamente nui contrata gracias

no detectado

No persigue con r2600 superior a 3200, mas precisamente toma y 3600 pero los tiempos son malos, y esta lleno de errores

De las carencias se nota que no hay radiadores, pero en principio no se calienta mucho, as que no encontr las normas