

Placa base Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3

bios no es tan caliente

inicio de bios 2 sin procesar, encender la PC desde el modo de suspensin cuando los dispositivos USB estn desconectados

USB 3.0 no funciona en el mo, los controladores se actualizaron - no ayudaron

-Bios hmedo (F11) -Doble inicio (incluso simplemente lo apaga, luego lo enciende sin ningn motivo en su doble inicio, luego todo est bien, no hay overclocking) Proc I5-2320 2 * 2Gb 1333 Kingston.

Algo de diseo del junta. Por ejemplo, PCI: son muy bajos y, con las placas insertadas en ellos, es difcil insertar conectores para conectar puertos internos. Aunque esto solo se necesita una vez, de hecho. Conectores SATA: mire al costado. Esto es muy inconveniente para m, porque a la derecha, con un pequeno espacio en el tablero, hay una caja con tornillos. Por lo tanto, insertar cables es muy problemtico. BIOS AWARD: parece muy desactualizado, aunque las capacidades de overclocking son buenas. No puede desactivar el sistema de sonido incorporado desde el BIOS. El equipo es regular: hay un mnimo, pero no ms. Anteriormente trat con Asus: les gusta empacar abundantemente.

- Los mdulos de memoria no estn muy separados del procesador, por lo que un enfriador grande y barras de memoria altas pueden interferir entre s (me encontr con un enfriador Cooler Master V6) - La carga a travs de USB cuando la computadora est apagada tambin puede ser una desventaja: algunos dispositivos pueden funcionar cuando no deberan.- Precio