

Secador de pelo BaByliss 6615E

calefaccin demasiado fuerte... qu extrao es

Tiene un soporte de motor absolutamente mal concebido en el casco! Cualquier cada o toque accidental de algo con un secador de pelo puede provocar que una de las dos "patas" de montaje en un lado se salga y el motor salga volando de los soportes en el interior! La primera vez que lo pas en garanta, cuando al mes me volvi a pasar, lo escal yo mismo. Ligeramente mejorado el diseo y ahora todo est bien.

Cuando funciona, el motor chispea constantemente! Me gustaria mas velocidades

no lo encuentre.

quemado despues de tres meses

no encontramos ningun defecto.me gusta todo.