

Aspirador Karcher WD 3 Premium

La tubera de succin se dobla bajo carga

Manguera de succin corta.

1. Plstico de mala calidad, muy frgil, que se cae de costado: una astilla o una grieta en la caja. No es una solucin muy adecuada para una aspiradora industrial (de construccin).2. Tubos y cepillos endeble3. Cable corto

Defecto de fbrica, tuve que desmontar completamente la carcasa y terminar las imperfecciones (montaje en Rumana)

El cable de alimentacin est hecho de material barato, costar una estaca en el fro. La manguera est hecha de ese material y adems es corta, como en las aspiradoras domsticas.

El sincronizador de enchufe (encendido automtico) falla para casi todos y de inmediato, en los primeros minutos de uso. Como me pas a m. Reconocido como defecto de fbrica, lo devolv.

Plstico frgil, cable de alimentacin corto

Creo que no durar mucho

Muy ruidoso, pero es una aspiradora domstica,