

Placa base Gigabyte H310M S2H 2.0 rev. 1.0

Despus de medio ao de funcionamiento fall. No haba grandes cargas, PC de oficina. No se reemplaza bajo garanta.

Tornillo Philips en conector M.2. No se si este tornillo se enrosca en todos los conectores M.2, esta es mi primera placa base con este conector, pero estuve toda una semana tratando de desenroscarlo con el destornillador Phillips que tenia en la finca (que arm el computadora), arriesgndose a arruinar la nueva placa base con un destornillador deslizante y otras herramientas manuales. Al final, tuve que comprar un destornillador para desatornillar UN maldito tornillo!
Marasmo!