

# Ventilador Grunhelm GFS-5011R

An no encontrado

La rotacin automtica dej de funcionar despues del segundo encendido. Lo ms probable es que est cubierto con un engranaje de plstico.