

Taladro / destornillador Bosch IXO 06039A800K

Muy caro, muy dbil, en realidad es un juguete, no una herramienta

Todava no revelado

Lo ms importante es el precio, con cualquier configuracin es muy caro... super caro. Caja de accesorios (mediana o lleno) con todo El conjunto es pesado y no muy cmodo. Falta algn tipo de mango.

muy mala caja de cambios, corta vida til de la caja de cambios, precio excesivamente alto

Es una pena, por supuesto, que no haya un portabrocas separado. Sera muy lgico. Sera una gran herramienta

Poca potencia, alto precio,

Fall la placa de control, que no es suministrada como repuesto por la empresa. Aquellos. la herramienta no es reparable, una sola vez y, en caso de mal funcionamiento, debe desecharse. Un representante de Bosch se neg a ayudar. Por primera vez me encuentro con un problema de este tipo con un producto de una empresa aparentemente respetable.

Baja potencia, sin cargador, precio

Caro, dbil, caja de hojalata, sin cargador

Demasiado pequeo para la mano, inercia, sin trinquete, sin control de velocidad, querida.

No se detiene de inmediato. Los pedacitos largos se balancean, se caen. No hay trinquete. Cario.

La linterna brilla un poco torcida, pero es suficiente para sus funciones. No hay mecanismo de trinquete, pero en principio puedes acostumbrarte a usarlo as. Necesitas comprar un kit con una boquilla en ngulo para comprar una boquilla para trabajar en los extremos.

Embalaje.

Potencia extraamente alta para un destornillador, carga inconveniente

Una enfermedad muy comn de este Shurik: deja de funcionar debido a la quema de contactos en el interruptor de direccin de rotacin. El servicio no acepta reparaciones.

Velocidad del eje baja.