

# Calentador de agua Bosch Therm 8000 S WTD 27 AMI

Sin indicador de temperatura del agua

Ruidoso. Tuvo que limpiarse despues de 1 ao de funcionamiento. La caja de cambios se filtr despues de 1,5 aos. No sujeto a reparacin. Las piezas son MUY caras y muy difciles de conseguir. El costo del reductor es casi igual al costo de una columna nueva.

- de hecho, se enciende con un fuerte clic (en relacin con la columna anterior anterior), me asust la primera vez, luego me acostumbr , funciona bien - la caja (carcasa exterior) no contiene los paneles inferior y superior (es decir, de hecho, es un perfil de metal en forma de C que cubre el contenido de la columna solo desde el frente y los lados) . Por un lado, lo que est debajo no es visible y no hay necesidad tcnica del panel, por otro lado, es extrao, porque esperas que la columna est completamente cerrada.

Todava no encontrado.

No notado .

No encontrado

con poca presin de agua no funciona

mal montaje, todo est suelto y tambaleante. no hay tubera para la salida de agua caliente en el kit.

el encendido elctrico hace un clic fuerte, pero creo que puedes acostumbrarte.

No lo encontr.

Estalla fuerte cuando se enciende

No incluye pilas, montaje torcido. No se enciende con baja presin de agua

Encendido fuerte

Montaje endeble, algunos componentes internos estn instalados torcidos (en el sentido literal de la palabra). No hay modulacin de la llama por el flujo de agua. Tiene que ajustar la temperatura del agua cambiando manualmente el caudal en el mezclador.

Defectos de diseo: con un pequeno caudal de agua, una temperatura de salida alta, aunque se elimina simplemente cambiando la posicin de ajuste "mn" en el regulador de potencia Despues de un

ao de funcionamiento, se enciende a partir de la vigsima vez - la electrovlvula del quemador no funciona.

Algo de encendido ruidoso