

# Pneumáticos Premiorri ViaMaggiore Z Plus 245/40 R18 97

Hoy, el precio es demasiado alto. Anteriormente, rod la temporada de todas las estaciones muchas veces mejor

Menos de 3 meses y las hernias aparecieron

Ruido, ruido, ruido. Da miedo

No me importan los hermanos de los chinos caros, pero tienen ms soldadura polaca. Hum.2. Manejo deficiente (debido a la goma muy blanda (a 0+)).

El ruido es terrible, no entiendo y no puedo imaginar lo que pensaron o pensaron en absoluto. La goma realmente hace ruido por lo que me parece que el Michelin tachonado hace un ruido mnimo ms. Cmo se puede hacer esto?

Ruido

Posiblemente pared lateral suave (un ghoul salt sobre una rueda, pero el golpe fue an ms fuerte, el disco explot en el medio)

No

No encontrado

Solo uno: a todos los fabricantes no me importa cmo ests all, les sale ms barato, lo que significa que es ganancia. Es decir, que asimetria y el de la izquierda rema y el de la derecha rema.. Poner el dirigido de un lado de forma incorrecta y el mismo efecto. Es moralmente difcil,

-

Si bien no hay nieve, es demasiado pronto para hablar de las deficiencias.

Todava no he revelado

Sutt<sup>o</sup>vih nedol<sup>3</sup>k<sup>3</sup>v en el proceso de explotacin durante toda la temporada sin mostrar

Ruido