

# Sistema de refrigeracin Vinga CL3007R

no hay soporte oficial para el zcalo 1200, los orificios en la placa coinciden con los zcalos ms antiguos, pero la altura no se soluciona agregando 4 arandelas

No revelado.

No

Pasta trmica de calidad relativamente dudosa incluida, no confiara en ella

Procesamiento terrible de la base!

Todava no lo he encontrado.

No dir que es un inconveniente de la enfriador - solo que me llev mucho tiempo instalarlo