

# ra de vaivn Bosch GST 8000 E Professional 060158H

Corta muy torcido, repuestos caros

No

La lima est apartada.No hay servicio.La sierra de calar Bosch es una basura alabada por mucho dinero

Walking of the canvas (HORROR), sole stamping CURVE

no encontrado

No es muy conveniente romper el archivo pero no es crtico

No encontrado.

Me gustara tener este rompecabezas con una regla de parada paralela y una insercin de chips. Pero, no se proporcionan para este modelo.

Sin estuche.

Cordn corto, sin sujecin de la barra de empuje, sin maleta. Relativamente pesado.