

Sierra de vaivn Bosch PST 800 PEL 06033A0101

No

No

Cuerda corta

No hay revestimiento de plástico sobre una suela de metal, como en los modelos más caros (AEG, Makita), que deja pequeños pisugos sobre madera clara y laminado. Me gustara mejorar el montaje de la suela para cambiar el ángulo de inclinación, en lugar de un destornillador negativo podria haber al menos un hexgono, sin mencionar un mango especial.

Desde el punto de vista de un profano, no hay defectos, pero hay detalles: aparentemente aluminio, porque deja marcas en la madera clara. Afortunadamente, cort desde el interior de la tabla y saque una lima con un chip, si necesita cortar desde el exterior, probablemente tendra que pegar cinta adhesiva en la suela o en la tabla, no lo intenté para pintar la suela. Hay una tapa protectora en el kit - No la uso, porque perjudica la visibilidad del corte, brilla y hay que quitarlo para quitar la lima. El kit tiene sistema de control de corte, pero trabajé en la calle y reflejaba la línea del lápiz y la raya roja de alguna manera interfería. En resumen, estoy acostumbrado a mirar el triángulo en la suela y cortar las sierras yo mismo y de alguna manera estoy acostumbrado, no lo uso, aunque tengo que volver a intentarlo más tarde, de repente me acostumbrar. No hay salida, y un enchufe delgado se sujeta perfectamente si el cable de extensión no está medio muerto antes de la línea, la lima se curva desde la vertical y hace que la sierra no esté en ángulo recto con la suela, como si la "placa base (suela)" de la sierra de calar está curvada. Es especialmente visible si aserra a lo largo de una guía, si la guía es una "regla" fijada con abrazaderas o simplemente una tabla plana. Con esta sierra de calar no es posible recortar a lo largo de la guía, bueno, no como sierras asquerosamente. Hasta que entendí cuál era el problema, probé todos los archivos: caros, baratos, originales, no originales ... Con un transportador, medí la posición del archivo en relación con la "placa base (suela)", todo está bien. Entonces me di cuenta de que se estaba llevando el expediente. Bueno, por supuesto, la vista de la barra no coincide con el plano del archivo ... La boquilla de virutas con aserrín: inicialmente está claro que es un vagabundo intil.

La cubierta protectora cuelga, un corto cable con enchufe fino, no hay juego de limas, el aluminio se ensucia

Cubierta protectora removible, después de varias "remociones" comienza a colgar.2. Suela de aluminio marcada - deja marcas en madera clara, laminado.3. La marca de la barra no coincide con el plano de la lima, hay que mirar la sierra, y no la mira.4. Enchufe delgado, cable corto.

Lo compré el 20 de mayo de 2015 en Kursk-Eldorado. El maletín, sellado con una pegatina de la

marca Bosch, NO contiene un juego de hojas de sierra Bosch de 10 piezas. Pregunta a los vendedores ANTES DE PAGAR. Solo hay una lima Bosch en un contenedor rojo sobre la cama. Las instrucciones dicen que las SIERRAS NO ESTN INCLUIDAS EN EL PAQUETE. Los vendedores de la tienda dijeron que las limas son solo para modelos Bosch junior ms baratos. Corta bien, pero en un corte largo de una barra gruesa, la Bosch original la lima se lleva a un lado, el corte resulta ser una curva, hay que seguirlo y enderezarlo a mano. La manguera de la mayora de las aspiradoras no encaja en el tubo para quitar las virutas, o tiene un diametro igual o mayor. Tienes que hacer el adaptador t mismo con piezas de plstico de tuberias de agua.

1) La cubierta protectora no se levanta, sino que se "saca". 2) La boquilla antideslizante parece frgil. Puede que no vivan mucho tiempo. 3) El precio es un poco demasiado alto.

El vidrio protector realmente interfiere con el aserrado curvo. Tiene que disparar. La tarima deja marcas negras en una superficie clara.

todava no identificado

No s cul es la razn, pero viste madera gruesa o dura, y la lona se dobla, creo que es cuestin de archivos chinos, hay que comprar mas gruesos y mas caros, como cetceos. La marca de corte en la cama no coincide con la lnea de corte a lo largo del tiempo: conduce hacia un lado, pero esto se resuelve al monitorear directamente el progreso del archivo). Tambin me di cuenta que el marco de aluminio manche la madera pulida no es agradable, pero esto es un precio a pagar por la ligereza de la herramienta. virutas en la parte superior, equipo exiguo, aunque llevo 10 limas en el kit + 1 con una sierra de calar

el tornillo para sujetar la placa de soporte (rosca especifica) estaba tapado despues del primer desatornillado, no fue posible encontrar el original ni en el centro de servicio, dijeron que no era un evento asegurado.

No !!!

Estuche con agujeros, peligroso bajo la lluvia. El resto corresponde al dinero (luz de fondo, un destornillador para ajustar la suela, un cable corto, un enchufe que no sea euro, trabajo corto)

1 El mecanismo de ajuste del ngulo es dbil, est mal fijado en cero, hay que alinelo a ojo. 2 tienes que navegar por el dir. blade. Tal vez tenga tanta suerte, comprubalo en la tienda. 3 Con el fro, el cable se vuelve de madera (goma barata)