

Telfono mvil Samsung Galaxy S10 128GB

Batera

Solo batera

El sensor de huellas dactilares funciona cada dos veces.

Limpio la cmara CONSTANTEMENTE porque es muy frgil y se acumula polvo debajo. S, y la cmara es promedio.

Todo lo relacionado con tecnologas inalmblicas. La conexin se cae constantemente, y en aquellos lugares donde el A3 atrap sin problemas, el bluetooth es ms dbil que en el A3 en 2016, NFC tambin lo es cada dos veces. Parece que me vendieron algn tipo de restaurado. No aceptan servicios de marca, porque no crecimiento. Y en el parque digital, el inspector dijo, qu quieres por este dinero? Es ms fcil tirarlo y comprar uno nuevo. En consecuencia, no lo entrego, si hay tales receptores, qu podemos esperar de los maestros? En general, solo crecimiento, ms caro, pero ms fiable.

En primer lugar, frenos, frenos y frenos en juegos y aplicaciones que requieren muchos recursos. Dbil autonoma en comparacin con el mismo complemento (aqu 6 horas de pantalla en un gofre mximo y en un complemento 8 de un amigo). La cmara tambin dispara peor, el taln es peor que eso, como si no le diera jabn, todo queda claro con el chasquido de nuevo. Necesita una limpieza constante del cach del sistema a mano, reinicios completos despues de cada actualizacin (de lo contrario, despues de un ao o incluso mucho antes, obtendr una persona tonta con frenos de shell constantes), el cach se borra automticamente en el instante e incluso despues de un ao sin resetear funciona como el da de la compra.

El botn de Bixby es una porquera intil, que solo estorba cuando le das al volumen.) batera (ltimamente ha empezado a descargarse ms rpido. Sobre el firmware, recientemente detect un error en el que el telfono estaba completamente atascado. un reinicio forzado ayud.Los altavoces estreo, son normales, pero cuando le das la vuelta al telfono, el sonido tambin debera "dar la vuelta", pero no, el sonido se invierte y, por ejemplo, en la imagen, las acciones ocurren en el derecho y el sonido del izquierdo, un defecto, espero haberme explicado correctamente

Batera un poco ms grande

No ms sensor de irisGran salto de precio del Galaxy S9

Todava no lo he visto. Aunque solo sea para encontrar fallas en los dedos en el iPhone, la huella digital funciona ms rpido. la batera es pequea, la cmara... entonces esta haba una cmara genial, pero los empleados estatales incluso se enfriaron. M finalmente un botn bixby que se puede

confundir con el botn de encendido/apagado (se puede redirigir a otra funcin en la configuracin).

No siempre y no en todas las posiciones, el desbloqueo por huella dactilar funciona. Se calienta despus de juguetes pesados. Si usa un telfono inteligente sin estuche, luego, peridicamente, sostener el telfono toca la pantalla, por as decirlo, se produce una "presin fantasma". No not tal problema con el estuche.

Si hubiera una batera 3600-3800, sera un telfono ideal.

No encontr ningn uso durante un mes