

Amoladora Ryobi R18AG7-0

quemado en el primer da de trabajo

Defectos de diseo del fabricante que afectan la vida til. El tablero falla a menudo. El servicio reconoce que hay problemas con las placas.

Defectos de diseo del fabricante que afectan la vida til. El tablero falla a menudo. El servicio reconoce que hay problemas con las placas.