

Hervidor De'Longhi Icona Vintage KBOV 2001.BK

Nop

De alguna manera mir adentro y xido en 3 lugares, uno en la parte inferior y 2 en el costado

No

No encontrado.

Esmalte blanco debajo de ncar - un poco de amarillez comenz a parece que no se puede lavar. calienta el agua muy lentamente.

Ruidoso, pero no crtico.

Ruidoso, sin aislamiento trmico, tapa hermtica, sin flotador en el indicador de agua, mala estructura del surtidor (hermoso versus no soldado

Todava no.Ruido? La tetera es de metal. Tome una guitarra clsica con cuerdas de nailon, tintinee en ella, luego con cuerdas de metal, tintinee en ella, y luego responda a la pregunta "qu le hace pensar que una tetera de metal har menos ruido que una de plstico?"

Ruidosa . el indicador de ajuste de agua no es visible, es decir, es visible, pero mal. Est debajo del mango.

La superficie comenz a rayarse con el tiempo, ahora, despus de 4 aos, la vista ya no est tan presentable.

Algunos inconvenientes: muy ruidoso, comenz a gotear, el plstico se cae.

1.Todava presentes en el interior de las piezas de plstico como juntas aislantes. Y quera que fuera completamente / sin plstico en absoluto ... 2. La tapa est apretada y, por supuesto, se calienta mucho. Puede quemarse si intenta quitarlo inmediatamente despus de hervir))