

Neumticos Cooper Trendsetter SE 225/75 R15 102S

El ancho ya no es estndar. Ruidoso incluso en pavimento liso. No hay una suavidad especial ..

NO se indica el tamao correcto en la marca: no es 205, sino un mximo de 190. Aunque se indica 205/75 R15, como en Kama Euro 228 en lugar de lo cual yo lo tom Completa tontera, pero es verdad. Coche Chevy Niva. Tuve que hacer una devolucin, llegu a la instalacin de neumticos de 2 ruedas que lograron desmontar y entrega doble (de la tienda y de regreso)

Es difcil de encontrar en Mosc

Este no es un neumtico para todas las estaciones como se indica. Ms verano que otra cosa. El ndice de carga es pequeo en 205.70.15, solo 95S.

Lnea blanca pretenciosa en el exterior, pero es como...)))