

# Placa base Gigabyte B450M S2H rev. 1.0

M2 es, pero 1 ud. (Como se indica, solo como un hecho)

La ubicacin inconveniente del cable sata tuvo que colocarse debajo del vidyuhi de 3 ranuras, los cables del panel frontal sin bridas para cables pueden tocar las vlvulas vidyuhi, pequeo espacio entre la RAM y el zcalo

Bios Sensor de temperaturaPuente

Tengo un enchufe duro en la caja Zalman i3 egde.

Pequea distancia del zcalo a la RAM, la torreta es de 120 mm espalda con espalda (RAM con radiadores , todo estar bien sin ellos)

matrimonio

- Pocos espacios para ventiladores, solo 1 sin contar la hielera. Funcionar por primera vez, pero vale la pena comprar un divisor : la ubicacin bastarda de los conectores sata que se superponen con una tarjeta de video para 2 ventiladores. Se trata con un cable en ngulo o un elevador- No es un BIOS muy conveniente

No hay instrucciones sobre cmo conectar el panel frontal, el pestillo de la tarjeta de video sali volando el primer da

2 Ranuras de RAM

no lo son