Hervidor elctrico Bosch TWK 7603

No apaga

por este precio todo es perfecto

Bosch no es exactamente el Bosch que era. Mucho mejor que la China barata, pero notablemente peor que la Bosch de hace 8 aos.1. La tetera Bosch que compr hace 8 aos no tena ningn olor. Tambin hay un olor a plstico. El olor es notablemente ms dbil que el de muchos otros hervidores ms baratos.2. jingles. A veces despus de 15 segundos despus de apagar, a veces despus de 30 segundos, a veces despus de 2 minutos despus de apagar. S, hace 10-20 aos era una marca que se podra calificar de "perfecta". Hoy es un compromiso. Podemos decir que el compromiso fue exitoso. Pero esto es exactamente un compromiso.

Se ve mejor en la foto. De hecho, un cilindro con un mango. Las paredes delgadas se calientan mucho al hervir. Sin apagado al abrir la tapa. El soporte es demasiado liviano y delgado, "camina" sin un hervidor, un cable sale de la ranura. La impresin general es dbil y poco confiable.

Mi nariz alrgica hipersensible ola un ligero olor a plstico tibio, otros miembros de la familia no lo notaron. No tiene efecto sobre las bebidas. Eso s, no metas la nariz directamente en el agua hirviendo abriendo la tapa.

diseo simple, el filtro no se ajusta cmodamente

Olor fuerte a plstico.

no lo encontr

La malla del filtro se ha desprendido de un lado en alguna parte luego, despus de un ao de uso activo

El filtro no encaja bien contra las paredes

No.

El filtro no encaja bien contra el paredes y, por lo tanto, la cal acumulada entra en la taza, pero este inconveniente se puede corregir si enjuaga y limpia regularmente la tetera de la cal.

El filtro no se ajusta bien al pico, es inconveniente verter el resto agua a travs de la tapa.

El filtro no ajusta bien a la boquilla, es un inconveniente verter el agua restante por la tapa.

Apesta a plstico