

Hervidor eléctrico Bosch TWK 7604

No apaga

por este precio todo es perfecto

Bosch no es exactamente el Bosch que era. Mucho mejor que la China barata, pero notablemente peor que la Bosch de hace 8 años. 1. La tetera Bosch que compré hace 8 años no tenía ningún olor. También hay un olor a plástico. El olor es notablemente más débil que el de muchos otros hervidores más baratos. 2. Jingles. A veces después de 15 segundos después de apagar, a veces después de 30 segundos, a veces después de 2 minutos después de apagar. Si hace 10-20 años era una marca que se podría calificar de "perfecta". Hoy es un compromiso. Podemos decir que el compromiso fue exitoso. Pero esto es exactamente un compromiso.

Se ve mejor en la foto. De hecho, un cilindro con un mango. Las paredes delgadas se calientan mucho al hervir. Sin apagar al abrir la tapa. El soporte es demasiado liviano y delgado, "camina" sin un hervidor, un cable sale de la ranura. La impresión general es débil y poco confiable.

Mi nariz alérgica hipersensible oía un ligero olor a plástico tibio, otros miembros de la familia no lo notaron. No tiene efecto sobre las bebidas. Eso sí, no metas la nariz directamente en el agua hirviendo abriendo la tapa.

-

diseño simple, el filtro no se ajusta cómodamente

Olor fuerte a plástico.

no lo encontré

La malla del filtro se ha desprendido de un lado en alguna parte
luego, después de un año de uso activo

El filtro no encaja bien contra las paredes

No.

El filtro no encaja bien contra las paredes y, por lo tanto, el agua acumulada entra en la taza, pero este inconveniente se puede corregir si enjuaga y limpia regularmente la tetera de la cal.

El filtro no se ajusta bien al pico, es inconveniente verter el resto del agua a través de la tapa.

El filtro no ajusta bien a la boquilla, es un inconveniente verter el agua restante por la tapa.

Apesta a plástico